

	Str.
Ćwiczenie I - Przepisy BHP	7
Ćwiczenie II - Wyposażenie i organizacja pracowni technologicznych	10
Ćwiczenie III - Pomiarów wymiarów zewnętrznych	21
Ćwiczenie IV - Pomiarów wymiarów wewnętrznych	29
Ćwiczenie V - Pomiarów kątów	37
Ćwiczenie VI - Trasowanie	42
Ćwiczenie VII - Przycinanie metali	50
Ćwiczenie VIII - Gięcie i prostowanie metali	61
Ćwiczenie IX - Płukanie powierzchni płaskich i kształtowych	75
Ćwiczenie X - Obróbka otworów - wiercenie	89
Ćwiczenie XI - Obróbka otworów - rozwiercanie, pogłębianie	99
Ćwiczenie XII - Gwintowanie gwintownikiem i narzynką	105
Ćwiczenie XIII - Skrobanie i docieranie	111
Ćwiczenie XIV - Nitowanie	120
Ćwiczenie XV - Procesy klejenia	130
Ćwiczenie XVI - Lutowanie miękkie	135
Ćwiczenie XVII - Lutowanie twarde i lutowanie	138
Ćwiczenie XVIII - Spawanie gazowe	141
Ćwiczenie XIX - Spawanie łukowe	150
Ćwiczenie XX - Zgrzewanie elektryczne oporowe	155
Ćwiczenie XXI - Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna	167
Ćwiczenie XXII - Pomiarów twardości	182
Ćwiczenie XXIII - Montaż i demontaż	194
Ćwiczenie XXIV - Powłoki ochronne	199
Ćwiczenie XXV - Metalizacja natryskowa	205