

Kościół drewniany na Górnym Śląsku. Problematyka badawcza	7
Holzkirchen in Oberschlesien. Forschungsproblematik. Zusammenfassung	20
Timber churches in Upper Silesia. Research problem matter. Summary	21
Kościół drewniany w dawnym dekanacie bytomskim i pszczyńskim	23
Holzkirchen in den früheren Dekanaten Bytom und Pszczyna Zusammenfassung	43
Timber churches in the former deaneries of Bytom and Pszczyna. Summary	44
Architektura kościołów drewnianych na Śląsku Cieszyńskim	71
Architektur der Holzkirchen in Śląsk Cieszyński. Zusammenfassung	101
The architecture of timber churches in Cieszyn-Silesia. Summary	102
Kościół drewniany p.w. Bożego Ciała w Jankowicach	131
Fronleichnam-Holzkirche in Jankowice. Zusammenfassung	140
The timber Corpus Christi church in Jankowice. Summary	
Data budowy kościoła drewnianego w Łagiewnikach Wielkich i najstarsze plaskorzeźby ludowe na Śląsku	145
Baudatum der Holzkirche in Łagiewniki Wielkie und die ältesten Volksreliefs in Schlesien. Zusammenfassung	153
The date of building of the timber church in Łagiewniki Wielkie and the oldest folk bas-relief in Silesia. Summary	153
Konserwacja kościołów drewnianych na Śląsku. Wybrane zagadnienia	161
Konservation der Holzkirchen in Schlesien. Ausgewählte Probleme. Zusam- menfassung	173
Conservation of timber churches in Silesia. Selected problems. Summary	173